



General

Constructor : Jeanneau
Año : 1993
Largo : 10,60
Calado : 1,95
Casco : Monocasco
Región : Francia Bretaña
Detalles de amarre :
Bandera : France

Subtipo : Rápida
Arquitecto : Daniel Andrieu
Materiale : Fibra
Amplio : 3,50
quilla : Quillado
Balsa Salvavidas : No
Amarre : Si
Arrendamiento en curso : No

Motores

Fabricante : Yanmar
Montage : In Board (IB)
Unidad de poder. (CV) : 18
Comentarios : mantenimiento realizado por profesional - Última revisión realizada en mayo de 2018.
Transmisión : Eje directo

Fabricante : Yanmar
Combustible : Diesel
Comentarios : mantenimiento realizado por profesional - Última revisión realizada en mayo de 2018.
Tanques : 38

Transmisión : Eje directo

Acondicionamiento

Cabina Marinero : 0
WC : Marino
Timonera : No

Cabina Doble : 1
Baño : 1
Flybridge : No

Electrónica

Detalles del radar :
Detalles de la sonda :
Detalles del trazador :
Detalles de la potabilizadora :

Radar : No
Piloto auto : Si
GPS : Si
VHF : Si
Generador de agua : No

Equipamiento de cubierta

Pasarela Hidráulica : No
Plataforma de baño : No
Cubierta de invierno : No
Vela mayor enrollable : No
Banco de 2000 de 2014
Cubierta de teca : No

Pasarela : No
Pescantes : No
Molinete eléctrico : No
Génova enrollable : Si
Equipo de 2015
Cubierta de teca : No

Equipamiento principal

hélice de popa : No
Detalles del grupo y del propulsor :
Detalles cargador y Clim. :
Auxiliar : No
Detalles :

Hélice de proa : No
Grupo elec. : No
Climatizador : No
Flaps : No
Motor Dinghy : No

Electrodomésticos

Congelador : No

Micro ondas : No

Horno : No

Detalles de calefacción :

Calentador : No

TV : No

Antena de televisión : No

SAT-TV : No

Hielo : No

Horno : No

Estufa eléctrica : No

SAT-TV : No

Divers

Comentarios : Magnífico DISEÑO JOD 35 JEANNEAU ONE. Velero deportivo especialmente mantenido y bien equipado. Pulido cada año, internada en cobertizo durante 6 meses/año.

1 juego de velas de crucero en muy buen estado + 1 Spinnaker -

Funda de vela mayor del 2014.

Jarcia del 2015 (botavara, downhaul, crucetas altas y bajas, estay hueco, mástil cambiado en 2015. Backstay textil. Circuito eléctrico renovado en 2013. Baterías recientes. Antideslizante de cubierta rehecho en 2015. Tratamiento del casco con epoxi y tratamiento de ósmosis preventivo realizado Realizado en 2011. Numerosas facturas, más información, visita, inventario bajo pedido.

Tratamiento de casco epoxi y preventivo de osmosis 2017. -----VENTA EN CURSO-----





































































