NAUTICAT 33 - 1978

https://www.xboat.es/178-SILTALA_NAUTICAT-33.html

General

Constructor : Siltala
Año : 1978
Eslora : 9,98
Calado minimo : 1,55
Casco : Monocasco
Región : Francia Bretaña
Detalles del amarre :
Bandera : France

Subtipo :
Arquitecto :
Material : Fibra
Manga : 3,25
Quilla : Quillado
Balsa Salvavidas : No
Amarre : No
Leasing en curso : No

Motores

Modelo : NG2712E
Montaje : In Board (IB)
Potencia (CV) : 80
Horas : 3390
Capacidad de combustible : 170

Marca/Fabricante : FORD LEHMAN
Combustible : Diesel
Número : 1

Comentarios del Dueno : Mantenimiento regular.Eliminación, limpieza, control del sistema de enfriamiento del motor de agua dulce y de agua de mar y cambio de cambioAdmisión lateral, Cambio de colección conjunta (2014)Revisión y restauración alternadora (2015)

Transmisión : Eje directo

Acondicionamiento

Cabina Marinero : 0
Inodoro : Marino
Timonera : Si
Cabina Doble : 2
Cuarto de baño : 1
Litera : 6
Flybridge : No

Electrónica

Detalles del radar :
Detalles del piloto :
Detalles de la sonda : RAYMARINE ST 60
Detalles GPS :
Detalles Plotter :
Convertidor 12/220 : No
Detalles de la potabilizadora :
Radar : No
Piloto auto : Si
Sonda : Si
GPS : No
Plotter : No
VHF : Si
Potabilizadora : No

Equipamiento de cubierta

Pasarela Hidráulica : No
Plataforma de baño : No
Toldo de invierno : No
Capota antirociones : No
Mayor enrollable : No
[illegible] y
Pasarela : No
Pescantes : Si
Molinete eléctrico : Si
Bimini : No
Cubierta de teca : No
Spinnaker : Si

Equipamiento principal

Helice de popa : No
Detalles generador y helice de proa :
Detalles cargador y AA :
Agua Negras : Si
Embarcación auxiliar : Si
Detalles ambarcación auxiliar : Mercury 2.5cv 2tps motor
Helice de proa : No
Generador : No
Aire Acondicionado : No
Agua caliente : Si
Flaps : No
Motor Auxiliar : Si

Electrodomésticos

Congelador : No
Micro-ondas : No
Cocina eléctrica : No
Detalles calefacción :
Lava-vajillas : No
TV : No

Hielo : No
Horno : Si
Cocina de gas : Si
Calefacción : No
Lavadora : No
Antena TV : No
TV por satélite : No

Comentarios del Dueno

NAUTICAT 33, motor FORD LEHMAN de 80cv, 2 camarotes dobles más literas en el salón convertible. Cuarto de baño, timonera interior y exterior, cubierta de madera estratificada, Génova enrollable, cabrestante eléctrico, VHF, Autorradio agua caliente bajo presión. CASCO : Fibra de vidrio, estratificada a mano. Longerones longitudinales y cuadernas transversales. Todas las paredes estructurales son de contrachapado de teca de alta calidad. La cuna del motor es de fibra de vidrio con refuerzos de acero sobre los que se fija el motor. DISTRIBUCIÓN INTERIOR 3 camarotes + WC + cocina Camarote delantero: Dos literas o 1 litera con luz de lectura a la cabecera de las literas. Almacenamiento bajo las literas, ventilación por escotilla translúcida para iluminación y ventilación Iluminado por 2 ojos de buey Camarote SALÓN: Puede alojar a 6 personas. La mesa puede retirarse y el salón transformarse en litera doble. Almacenamiento bajo los dos bancos del salón. Numerosos armarios y estantes a ambos lados del salón. Luces de lectura. Iluminado por 2 ojos de buey. Acceso por dos puertas laterales correderas Cocina: Situada frente al salón y mesa de comedor está equipada con 2 fregaderos de acero inoxidable así como de una amplia encimera. Cocina y horno de gas de dos fuegos. Calentador de agua a gas. Pequeña nevera eléctrica. Numerosos armarios, cajones y estantes. Iluminado por 3 ojos de buey y escotilla WC: Situado entre el camarote delantero y el salón, equipado con inodoro y ducha (a poner en funcionamiento) equipado con un ojo de buey de ventilación e iluminación. Gran armario enfrente del WC. Iluminado por 1 ojo de buey Camarote trasero: Dos literas, armario y numerosos armarios de almacenamiento, iluminado por 4 ojos de buey y una escotilla de cubierta que permite la iluminación y la ventilación. Obras varias: 2020: Cambio de la válvula de entrada de agua de refrigeración del motor y mantenimiento de toda la tubería del segundo depósito permitiendo su posible reposición. Cambio del convertidor eléctrico 2023: Cambio de 2 baterías, cambio de 3 válvulas principales (latón), Reemplazo de la vela Reemplazo del listón de babor trasero. Mantenimiento y trabajos de aislamiento. Intervención y reparación de la infiltración en el techo de la timonera y techo de la timonera. Barco disponible inmediatamente

Limitación de responsabilidad : XBOAT presenta los datos de la embarcación tal y como nos los ha facilitado el propietario. Los propietarios pueden cometer errores o realizar cambios sin notificárnoslo.

Esta información no es contractual y no compromete en modo alguno a XBOAT. No puede ser impugnada por un visitante o un comprador.

Médias



©Xboat

©Xboat