



General

Constructor : Bavaria
Año : 2008
Eslora : 17,50
Calado minimo : 1,85
Casco : Monocasco
Región :
Detalles del amarre :
Bandera : Italy

Subtipo : largo viaje
Arquitecto : Bruce Farr
Material : Fibra
Manga : 4,55
Quilla : Quillado
Balsa Salvavidas : Si
Amarre : No
Leasing en curso : No

Motores

Modelo : 4JH4-HTE
Montaje : In Board (IB)
Potencia (CV) : 80
Horas : 0
Capacidad de combustible : 280

Marca/Fabricante : YANMAR
Combustible : Diesel
Número : 1

Comentarios del Dueno : Motor revisado en 2024 ?
facturas de los trabajos disponibles

Transmisión : Eje directo

Acondicionamiento

Cabina Marinero : 0
Inodoro : Electrica
Timonera : No

Cabina Doble : 5
Cuarto de baño : 3
Litera : 0
Flybridge : No

Electrónica

Detalles del radar :
Detalles del piloto : Raymarine
Detalles de la sonda : Raymarine
Detalles GPS : Raymarine ELEMENT 7HV
Detalles Plotter : A partir de 2025
Convertidor 12/220 : Si
Detalles de la potabilizadora :

Radar : No
Piloto auto : Si
Sonda : Si
GPS : Si
Plotter : Si
VHF : Si
Potabilizadora : No

Equipamiento de cubierta

Pasarela Hidráulica : No
Plataforma de baño : Si
Toldo de invierno : No
Capota antirociones : No
Bañera : No
Detalles de las velas :

Pasarela : No
Pescantes : No
Molinete eléctrico : Si
Bimini : Si
Cubierta de teca : No
Spinnaker : No

Equipamiento principal

Helice de popa : No
Detalles generador y helice de proa :
Detalles cargador y AA :
Agua Negras : Si
Embarcación auxiliar : Si
Detalles embarcación auxiliar : Embarcación auxiliar con suelo de listones de aluminio, motor Yamaha 4 HP 2 tiempos.

Helice de proa : No
Generador : No
Aire Acondicionado : No
Agua caliente : Si
Flaps : No
Motor Auxiliar : Si

Electrodomésticos

Congelador : No

Micro-ondas : No

Cocina eléctrica : No

Detalles calefacción :

Lava-vajillas : No

TV : Si

Hielo : No

Horno : Si

Cocina de gas : Si

Calefacción : No

Lavadora : No

Antena TV : No

TV por satélite : No

Comentarios del Dueno

Bavaria 50 transformado en modelo único de 53 pies, con una verticalización de la roda y un alargamiento de la plataforma de popa. Sustitución de los pasos de casco y las válvulas; mayor con sables en mosquetones y aparejo de driza. Génova de 2017. Algunos cintones dañados, así como los suelos de la entrada y el primer escalón. Plexiglás de los ojos de buey por reemplazar.

Limitación de responsabilidad : XBOAT presenta los datos de la embarcación tal y como nos los ha facilitado el propietario. Los propietarios pueden cometer errores o realizar cambios sin notificárnoslo.

Esta información no es contractual y no compromete en modo alguno a XBOAT. No puede ser impugnada por un visitante o un comprador.









