

Ref : CHHAM64096



General

Constructor : Fountaine Pajot

Año : 2008

Largo : 11,03

Calado : 1,10

Casco : Catamaran

Región : Mayotte

Detalles de amarre :

Bandera : France

Subtipo : Recreo

Arquitecto :

Materiale : Fibra

Amplio : 5,92

quilla : Biquilla

Balsa Salvavidas : Si

Amarre : Si

Arrendamiento en curso : No

Motores

Fabricante : VOLVO

Montage : In Board (IB)

Unidad de poder. (CV) : 30

Comentarios : Es necesario reemplazar los dos motores de vela.

Transmisión : Saildrive

Fabricante : VOLVO

Combustible : Diesel

Comentarios : Motores 2018. Es necesario reemplazar los dos motores de vela.

Tanques : 400

Transmisión : Saildrive

Acondicionamiento

Cabina Marinero : 0

WC : Marino

Timonera : No

Cabina Doble : 3

Baño : 1

Flybridge : No

Electrónica

Detalles del radar :

Detalles de la sonda :

Detalles del trazador :

Detalles de la potabilizadora : 60l/hora

Radar : No

Piloto auto : Si

GPS : Si

VHF : Si

Generador de agua : Si

Equipamiento de cubierta

Pasarela Hidráulica : No

Plataforma de baño : No

Cubierta de invierno : No

Vela mayor enrollable : No

Generador de agua : 60l/hora, 12V, 100W, 100A, 100V, 100Hz, 100% d'usage

Cabina de teca : No

Pasarela : No

Pescantes : Si

Molinete eléctrico : Si

Génova enrollable : Si

Espinaquer : No

Cubierta de teca : No

Equipamiento principal

hélice de popa : No

Detalles del grupo y del propulsor :

Detalles cargador y Clim. :

Auxiliar : Si

Detalles : Tender semirrígido y motor HB de 8 CV.

Hélice de proa : No

Grupo elec. : No

Climatizador : No

Flaps : No

Motor Dinghy : Si

Electrodomésticos

Congelador : No

Micro ondas : No

Horno : Si

Detalles de calefacción :

Calentador : No

TV : No

Antena de televisión : No

SAT-TV : No

Hielo : No

Horno : Si

Estufa eléctrica : No

SAT-TV : No

Divers

Comentarios : IVA no pagado.
ex unidad de alquiler.

vídeo: <https://youtu.be/hMVgMajgluM>

Estado del barco tras la visita de un técnico a bordo:

Banco de baterías para ser reemplazado

Cable del acelerador Bb y TB a cambiar.

2 propulsores de vela para ser reemplazados o completamente revisados.

Carenado por hacer.

Bimini para ser reemplazado.

Motor de frigorífico a sustituir.

Servicio Motores a fabricar, filtros.

GV 70% de desgaste

Génova 50% de desgaste

Jarcia de funcionamiento 50%

trampolín para ser reemplazado.







