



General

Constructor : Fjord

Año : 1973

Largo : 10,00

Calado : 0,90

Casco : Monocasco

Región :

Detalles de amarre :

Bandera : France

Subtipo :

Arquitecto :

Materiale : Fibra

Amplio : 3,20

quilla : Quillado

Balsa Salvavidas : Si

Amarre : No

Arrendamiento en curso : No

Motores

Fabricante : MERCUISER

Montage : In Board (IB)

Unidad de poder. (CV) : 145

~~MOTOR A REVISAR EN SU TOTALIDAD~~ - MOTOR A REVISAR EN SU TOTALIDAD (DAIR 2000)

Transmisión : Eje directo

Fabricante : MERCUISER

Combustible : Esencia

Comentarios : Los motores cambiaron en 2000.MERCUISER gasolina 2 x 145 CV (4 cilindros en línea) - MOTOR A REVISAR EN SU TOTALIDAD

Transmisión : Eje directo

Acondicionamiento

Cabina Marinero : 0
WC : Marino
Timonera : Si

Cabina Doble : 1
Baño : 1
Flybridge : No

Electrónica

Detalles del radar :
Detalles de la sonda :
Detalles del trazador :
Detalles de la potabilizadora :

Radar : No
Piloto auto : No
GPS : Si
VHF : Si
Generador de agua : No

Equipamiento de cubierta

Pasarela Hidráulica : No
Plataforma de baño : Si
Cubierta de invierno : No
Vela mayor enrollable : No
Detalles de velas :
Cabina de teca : No

Pasarela : No
Pescantes : Si
Molinete eléctrico : Si
Génova enrollable : No
Espinaquer : No
Cubierta de teca : No

Equipamiento principal

hélice de popa : No
Detalles del grupo y del propulsor :
Detalles cargador y Clim. :
Auxiliar : No
Detalles :

Hélice de proa : No
Grupo elec. : No
Climatizador : No
Flaps : No
Motor Dinghy : No

Electrodomésticos

Congelador : No

Micro ondas : No

Horno : No

Detalles de calefacción :

Calentador : No

TV : No

Antena de televisión : No

SAT-TV : No

Hielo : Si

Horno : No

Estufa eléctrica : No

SAT-TV : No

Divers

Comentarios : Gran oportunidad, gran lancha noruega, mar y río, gran habitabilidad. Numerosos trabajos en 2011, pintura de casco y cubierta, toldo, asiento y cojines, cojines interiores y exteriores, nevera, sanitario, electricidad, termotanque. Los motores cambiaron en 2000.

MERCRUISER gasolina 2 x 145 CV (4 cilindros en línea) - LOS MOTORES DEBEN REVISARSE COMPLETAMENTE
BAJADA DE PRECIO Para ser embargado









