

Ref : FRMAL332905



## General

Constructor : Beneteau

Año : 1989

Largo : 10,30

Calado : 1,56

Casco : Monocasco

Región : Francia Atlantico Rochelle

Detalles de amarre : rare

Bandera : France

Subtipo :

Arquitecto :

Materiale : Fibra

Amplio : 3,43

quilla : Quillado

Balsa Salvavidas : Si

Amarre : Si

Arrendamiento en curso : No

## Motores

Fabricante : VOLVO

Montage : In Board (IB)

Unidad de poder. (CV) : 30

Comentarios :

Transmisión : Eje directo

Fabricante : VOLVO

Combustible : Diesel

Comentarios :

Transmisión : Eje directo

Tanques : 80

## Acondicionamiento

Cabina Marinero : 0  
WC : Marino  
Timonera : No

Cabina Doble : 3  
Baño : 1  
Flybridge : No

---

## Electrónica

Detalles del radar :  
Detalles de la sonda :  
Detalles del trazador : Magalán  
Detalles de la potabilizadora :

Radar : No  
Piloto auto : No  
GPS : Si  
VHF : Si  
Generador de agua : No

---

## Equipamiento de cubierta

Pasarela Hidráulica : No  
Plataforma de baño : No  
Cubierta de invierno : No  
Vela mayor enrollable : No  
Detalles de velas :  
Cabina de teca : No

Pasarela : No  
Pescantes : No  
Molinete eléctrico : No  
Génova enrollable : Si  
Espinaquer : Si  
Cubierta de teca : No

---

## Equipamiento principal

hélice de popa : No  
Detalles del grupo y del propulsor :  
Detalles cargador y Clim. :  
Auxiliar : No  
Detalles :

Hélice de proa : No  
Grupo elec. : Si  
Climatizador : No  
Flaps : No  
Motor Dinghy : No

## Electrodomésticos

Congelador : No

Micro ondas : No

Horno : Si

Detalles de calefacción :

Calentador : No

TV : No

Antena de televisión : No

SAT-TV : No

Hielo : No

Horno : Si

Estufa eléctrica : No

SAT-TV : No

---

## Divers

Comentarios : -Balsa salvavidas. Revisión vigente este año, vence en 2017.

-Arneses y chalecos reglamentarios.

-Vela mayor OK

-Génova en buen estado, tira anti-UV rehecha.

-Spinnaker y tangón.

-GPS Magelan, lector de mapas a color.

-VHF fijo.

-Boya de marcha atrás ligera de herradura/litio.

-3 extintores.

-Sirena/anemo.

-Tasa de sol

-2 anclajes.

-Molinete manual (revisado este invierno).

-Mesa de cabina.

-Aparejo de labor en buen estado.

-Jarcia firme revisada en 2011 cuando se cambió la polea principal en el tope del mástil.

-Nuevo horno/estufa a gas.

# Médias









